

PRODUKTDATABLAD

10.05.2021

SLEPERAMME Type: KU 303N

TYSK GODKJENNELSE NR.: M 10066

EF-GODKJENNINGSNR.: e1*2009/144*2013/8*0545

VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**VERSJONER**


		KU303NL/ KU303NL1	KU303NSp/ KU303NSp1 *2)	KU303NF/ KU303NF1	KU303NKK/ KU303NKK1
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[kN]	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	-
Tillatt S-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[daN]	1800-3000 *1)	1800-3000 *1)	1800-3000 *1)	-
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]	-	-	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-	-	3000	3000
Maks. strekk lengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	160	160	160	160

*1) , avhengig av strekk lengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

*2) for å øke bakkeklingen kan trekkstangtapen og trekkstangstøtten fjernes fra KU303Sp eller KU303Sp1 versjonen. Følg strammemoment ved gjenmontering: trekkstang dreiepunkt M 16 - 10.9: 335 Nm. Trekkstangstøtte M 20 - 10.9: 660 Nm.

STREKKLENGDE**VIKTIG:**

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.



DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	336
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	ALLE VERSJONER
Antall festebolter	4x M18 og 1x M16 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/